



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОТДЕЛЕНИЕ  
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
УРУС-МАРТАНОВСКОМУ РАЙОНУ  
ул. Н.Усамова,б/н., г. Урус-Мартан 366500

### **Заключение № 3** **о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям** **пожарной безопасности**

« 08 » июля 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

На территории, в зданиях и сооружениях Филиала автономная некоммерческая  
организация среднего профессионального образования «Межрегиональный  
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя  
многопрофильный технологический коледж». Спортивного зала, площадью  
480 кв.м. и спортивных площадок стадиона с элементами полосы  
препятствия, площадью 22021 кв.м.  
расположенного (-ых) по адресу: Чеченская Республика, Урус-Мартановский  
район, г. Урус-Мартан, ул. 1-я А.Шерипова, №91, ул. Ю. Усамова, и  
ул. С-Х. Яндарова.

Вывод: на момент обследования объект защиты соответствует  
требованиям пожарной безопасности.

\_\_\_\_\_

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

\_\_\_\_\_

Настоящее заключение выдано для представления в орган лицензирования

\_\_\_\_\_

(указать орган, в который предоставляется заключение)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Начальник ОНД и ПР Дукузов А.С.

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного  
пожарного надзора

(подпись)

М.П.\*

Исх. № 112-2-3-13  
От 08.07.2019г.







**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО УРУС-МАРТАНОВСКОМУ РАЙОНУ**

**Акт № 3  
обследования**

« 08 » июля 2019 года

г. Урус-Мартан  
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району майор внутренней службы  
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Бисултанов Зелимхан Солдахметович

(обследование)

в период с 12 ч. 00 мин. « 07 » июля 2019 г. по 14 ч. 00 мин.

« 08 » июля 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Филиала автономная некоммерческая организа-  
ция среднего образования «Межрегиональный многопрофильный технологический кол-  
ледж». На праве безвозмездное пользование спортзала, площадью 480 кв.м. и спортив-  
ных площадок стадиона с элементами полосы препятствия (Далее-стадион), , площа-  
дью 22021 кв.м.

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Чеченская Республика Урус-Мартановский район,

г. Урус-Мартан, ул. 1-я А.Шерипова, №91, ул. Ю. Усамова, и ул. С-Х. Янндарова.

при обследовании совместно с Азбиевой Р.А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание Филиала автономная некоммерческая организация среднего образования «Меж-  
региональный многопрофильный технологический колледж». 2-х этажное, стены выпол-  
нены из красного кирпича, фундамент бетонный, потолочное перекрытие из железобе-  
тонных конструкции, стены оштукатурены цементным раствором, отопление авто-  
номное водяное, электро- снабжение переменное 220в. Имеет 3-е степень огнестойко-  
сти, здания оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, обеспечено пер-  
вичными средствами пожаротушения нормативном объеме. На объектах спортзала,  
площадью 480 кв.м. и спортивном площадке выполняются режимные мероприятия  
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.



2) в ходе обследования установлено:

С Актом обследования ознакомлен:

а

М.П. Государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору 133

М.П. Министерство \* инвентаризация \* ситуация